

Dossier #1089



Melle
Yasmine Papot - 0603037238

INFORMATIONS GENERALES

Catégorie du bien	Ancien	Meublé	Non
Type du bien	Maison	Etage	
État	Bon état	Année de construction	1987
Orientation	Est	Gardien	Non
Nombre de pièces	7	Taxe foncière	1380 €
Nombre de chambres	4	Garage	Non
Surface	155 m ²	Parking	Non
Terrain	Oui (633m ²)	Ascenseur	Non
Cave	Oui (1m ²)	Cheminée	Non
Balcon	Non	Sous-sol	Non
Bien soumis à la copro	Non	Prix	240000 €
Nombre total de lots			
Charges annuelles du bien €			
Procédure en cours	Non		

INFORMATIONS TECHNIQUES

Extérieur

Matériau de Construction	Parpaing
Qualité du Ravalement	Bon
Ancienneté du Ravalement	Ne sait pas
Isolation par l'extérieur	Non
Aspect visuel	Aucunes fissures

Isolation thermique

Fenêtres	PVC
Vitrages	Double vitrage
Volets	Mécaniques
Isolation des circuits eau chaude	Oui
Isolation des murs par l'intérieur	Oui
Isolation des planchers bas	Oui
Isolation de la toiture	Oui
Présence de végétation protectrice à proximité	-
Exposition de la pièce de vie	Est
Observations	Baies vitrées en alu double vitrage Volets battants bois sur les chambres et VR Alu isolés sur les baies et chambre bureau Isolation des combles en 2019 avec 30 cm de laine pulsée

Gestion de l'eau / Assainissement

Récupération d'eau	Non
Réducteur débit d'eau sur robinet	Non
Chasse d'eau double débit	Non
Type assainissement	-

Chauffage

Énergie	Gaz naturel
Mode de chauffage	Plancher chauffant
Radiateurs	Plancher chauffant à eau
Isolation par l'extérieur	Non
Thermostat	Avec thermostat
Ancienneté de l'installation	> 20 ans
Eau chaude	Chaudière à gaz
Observations	Chaudière changée en 2021

Ventilation

Ventilation naturelle	Mécanique
Traces d'humidité	Non
Observations	VMC SF

DPE

Ce bien est-il soumis au DPE/GES ?	Non
Date de réalisation du DPE	14/03/2025
DPE (KWH/m².an)	-
GES (kg CO²/m²/an)	-

GES

Classification GES	A
Classification DPE	A
DPE date référence conso	14/03/2025
DPE Cout Conso annuelle	-

PHOTOS

Image not found or type unknown

